

報告編號：NPX25A00237

頁數：1 OF 1

報告日期：114年11月07日

委託單位：國立屏東大學
 樣品基質：空氣
 樣品編號：NPX25A00237001~012
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：屏東縣屏東市民生路4之18號
 採樣時間：114年10月31日08時30分
 至：114年10月31日09時13分
 收樣時間：114年11月01日07時51分
 檢驗結果：

樣品編號及位置	採樣開始時間	採樣結束時間	二氧化碳 檢驗值(單位) 非分散性紅外線分析儀	備註
NPX25A00237001 (巡檢點1)	08:37	08:39	461 (ppm)	
NPX25A00237002 (巡檢點2)	08:40	08:42	452 (ppm)	
NPX25A00237003 (巡檢點3)	08:43	08:45	434 (ppm)	
NPX25A00237004 (巡檢點4)	08:48	08:50	431 (ppm)	
NPX25A00237005 (巡檢點5)	08:51	08:53	428 (ppm)	
NPX25A00237006 (巡檢點6)	08:54	08:56	437 (ppm)	
NPX25A00237007 (巡檢點7)	08:58	09:00	424 (ppm)	
NPX25A00237008 (巡檢點8)	09:01	09:03	432 (ppm)	
NPX25A00237009 (巡檢點9)	09:04	09:06	471 (ppm)	
NPX25A00237010 (巡檢點10)	09:08	09:10	421 (ppm)	
NPX25A00237011 (巡檢點11)	09:11	09:13	429 (ppm)	
NPX25A00237012 (1F外氣)	08:30	08:32	419 (ppm)	
以下空白				

備註：1. 報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 2. 測試結果僅對測試品有效。



Jh

Jh Chen, M.R./ Sr. Specialist-Eng'g
 SIGNED FOR AND ON BEHALF OF
 SGS TAIWAN LTD.




此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。




附 錄

報告編號	NPX25A00237	檢測日期	2025/10/31	
檢測儀器基本資料				
檢測項目	檢測儀器廠牌/型號/序號	偵測範圍	儀器原理	校正日期
二氧化碳(CO ₂)	TSI/7545/T75452151003	0-2000ppm	NDIR	2025/5/7

採樣照片



說明：室內空氣品質檢測
(CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點1(#1)




說明：室內空氣品質檢測
(CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點2(#2)



說明：室內空氣品質檢測
(CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點3(#3)



說明：室內空氣品質檢測
(CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點4(#4)



說明：室內空氣品質檢測
(CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點5(#5)




說明：室內空氣品質檢測
(CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點6(#6)


採樣照片




說明：室內空氣品質檢測 (CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點7(#7)



說明：室內空氣品質檢測 (CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點8(#8)




說明：室內空氣品質檢測 (CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點9(#9)



說明：室內空氣品質檢測 (CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點10(#10)




說明：室內空氣品質檢測 (CO₂)
日期：2025/10/31
地點：巡檢點11(#11)



說明：室內空氣品質檢測 (CO₂)
日期：2025/10/31
地點：1F外氣

檢測位置圖


6F&7F



● 採樣位置

檢測位置圖

8F&9F



● 採樣位置